





大型機器洗浄室
SUS曲げパネル




A 平面図 (S=1/30)
10 大型機器洗浄室




キープラン




1 矢視 立面図 (S=1/30)



3 矢視 立面図 (S=1/30)





2 矢視 立面図 (S=1/30)




4 矢視 立面図 (S=1/30)


乾燥室
SUS切板パネル





5 矢視 立面図(S=1/30)




6 矢視 立面図(S=1/30)




B部 平面図(S=1/30)
11 乾燥室



キープラン



7 矢視 立面図(S=1/30)







8 矢視 立面図(S=1/30)

凡例



印は、パネルジョイント位置を示す。

マシンガレージ
SUS切板パネル





凡例

印は、ハネルジョイント位置を示す。





造粒室2
SUS切板パネル




D部 平面図 (S=1/30)
9 造粒室2


凡例
印は、パネルジョイント位置を示す。




処理室1
SUS切板パネル




E部 平面図 (S=1/30)
13 処理室1



キープラン




18A 矢視 立面図 (S=1/30)




20 矢視 立面図 (S=1/30)

※注、この壁面のみ、巾木H=60





19 矢視 立面図 (S=1/30)




21 矢視 立面図 (S=1/30)

凡例
印は、パネルジョイント位置を示す。


処理室2
SUS切板パネル




22 矢視 立面図 (S=1/30)




23 矢視 立面図 (S=1/30)



F部 平面図 (S=1/30)




キープラン



24 矢視 立面図 (S=1/30)

※注、この壁面のみ、巾木H=60



25 矢視 立面図 (S=1/30)

凡例

印は、パネルジョイント位置を示す。